

TempDex 710

BESCHREIBUNG UND ALLGEMEINE DATEN

- **Material** Gekörntes Nitril
- **Länge (cm)** 24-28
- **Stärke (Zoll)** Lt. Wt.
- **Handgelenk** Strickbündchen
- **Farbe** Gelb
- **Innenverarbeitung** Nahtloses Stricktrikot
- **Außenverarbeitung** Noppen
- **Größe / EAN** 7 9 11
- **Verpackung** 1 Paar/Beutel - 10 Paar/Beutel - 50 Paar/Karton
- **Ergänzende Informationen** silikonfrei



LEISTUNGSERGEBNISSE

Zertifizierungskategorie 2



Fingerfertigkeit EN 420 : 5/5



X1XXXX

4111X

Legende

EN 388 MECHANISCHE GEFAHREN



LEISTUNGSNIVEAU
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
Schlagschutz
Schnittschutz nach ISO 13997
Durchstichfestigkeit
Weiterreißfestigkeit
Schnittfestigkeit
Abriebfestigkeit

EN 407 THERMISCHE RISIKEN Hitze und Feuer



LEISTUNGSNIVEAU
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
Schutz vor großen Flüssigmetallspritzern
Schutz vor kleinen Flüssigmetallspritzern
Schutz vor Strahlungswärme
Schutz vor konvektiver Wärme
Schutz vor Kontakt Hitze
Brandverhalten

SPEZIFISCHER CHEMIKALIENSCHUTZ

EN ISO 374-1



Type A

U V W X Y Z

A Methanol
B Aceton
C Acetonitril
D Dichlormethan
E Kohlenstoffdisulfid
F Toluol
G Diethylamin
H Tetrahydrofuran
I Ethylacetat

EN ISO 374-1



Type B

X Y Z

J n-Heptan
K Natriumhydroxid 40%
L Schwefelsäure 96%
M Salpetersäure 65 %
N Essigsäure 99 %
O Ammoniak 25 %
P Wasserstoffperoxid 30 %
S Fluorwasserstoffsäure 40 %
T Formaldehyd 37 %

EN ISO 374-1



Type C

EN 421



RADIOAKTIVE
KONTAMINATION

MIKROORGANISMEN

EN ISO 374-5



Schutz vor Bakterien und
Pilzen

EN ISO 374-5



Schutz vor Bakterien,
Pilzen und Viren

VIRUS



KÄLTESCHUTZ

LEISTUNGSNIVEAU

0-4 0-4 0 oder 1
Wasserdichtigkeit
Kontaktkälte
Konvektive Kälte

Weitere Informationen: www.mapa-pro.com

MAPA
PROFESSIONAL

www.mapa-pro.com

DIE BESONDEREN VORTEILE

- Feiner, anatomisch geformter Handschuh für hohe Fingerfertigkeit
- Lange Haltbarkeit dank der hervorragenden Abriebfestigkeit

HAUPT-EINSATZGEBIETE

Keramik- und Kunststoffindustrie

- Umgang mit Verbundstoffen nach Hitzeverarbeitung

Andere Industriezweige

- Umgang mit Gießformen in der Keramikindustrie
- Umgang mit heißem Stahl nach dem Schweißen
- Umgang mit heißen Rohrleitungen

Baugewerbe (Heizungsbauer/Klempner)

- Wartung von Rohrleitungen und thermischen Geräten

HINWEISE ZU LAGERUNG UND BENUTZUNG

Gebrauchsanweisung

- Die Eignung der Schutzhandschuhe für den vorgesehenen Einsatzzweck ist zu prüfen, da die Bedingungen am Arbeitsplatz von den "CE"-Prüfbedingungen abweichen können. - Handschuh ist nicht empfohlen für Personen mit einer Sensibilisierung auf Dithiocarbamate und/oder Naturlatexproteine (Bund mit elastischem Naturkautschuk). - Handschuhe nicht im direkten Kontakt mit Feuer verwenden. - Handschuhe nur bei trockenen und sauberen Händen überziehen. - Innenseite der Handschuhe vor jeder weiteren Verwendung vollständig trocknen lassen. - Vor jedem Gebrauch prüfen, dass die Handschuhe keine Risse oder sonstige Beschädigungen aufweisen und ggf. entsorgen.

Lagerbedingungen

- Handschuhe in ihrer Originalverpackung geschützt vor Hitze, Licht und Feuchtigkeit lagern.

Waschanleitung

- Achtung: Unsachgemäße Verwendung oder die Anwendung von Reinigungsprozessen, die nicht ausdrücklich empfohlen werden, können das Leistungsverhalten des Handschuhs verändern.

Lebensmittelkontakt US

- FDA 21CFR 177.2600

RECHTSSPRECHUNG

Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft. Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.

- **CE-Baumusterbescheinigung** : 0075/014/162/12/18/3062
- **Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.** : 0075 - C.T.C. – 4 rue Hermann Frenkel - F-69367 LYON CEDEX 07 FRANCE